

Gerencia de Asuntos Comunitarios

Informe de Actividad

Tipo de informe / Actividad	Inspección por Construcción.
Programa	Infraestructura.
Nombre de Proyecto	Instalación de unidad de aire acondicionado.
Fecha	24-Mayo-2019
Comunidad	La Pintada cabecera, Coclé.
Ubicación	C.E.B.G Jose Nadal Silva
Lugar	Salón de pre infantil.
Por MPSA	1
Por Contratista Cobre Panamá	2
Externos	
Nombre de Part. MPSA	Aristides Martinez.
Nombre de Contratista Cobre Panamá	F&L Contratista.
Nombre de Part. Externos	
Nombre de Organización Socios	
Nombre de Organización Externos	
Escrito por	Eulice del Rosario
Objetivo de Misión	Inspeccionar aula de clase.
Acciones	Inspección de campo.
Resultados	Se visita la escuela para verificar los trabajos realizados, destacándose lo siguiente: • El proveedor realiza la instalación de la unidad de aire dentro del aula, y realiza todas las pruebas de enfriamiento del mismo antes de salir para garantizar el buen funcionamiento del mismo. • Realiza todo el recorrido eléctrico desde el panel de distribución hasta la unidad. • Los padres de familias, se habían encargado de eliminar los ornamentales y colocar ventanas francesas para impedir la salida del aire y así evitar la condensación. Los trabajos de MPSA fueron, la mano de obra y material de la unidad del aire (24000 btu).
Seguimiento	Darle seguimiento al comportamiento de la unidad de aire acondicionado.

Documentación fotográfica.

